

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Spis fotografii:

- Foto nr **1** Skrzydło zachodnie. Piwnice, wysolenia na ścianach.
- Foto nr **2** Skrzydło zachodnie. Piwnice, wysolenia na ścianach.
- Foto nr **3** Skrzydło zachodnie. Piwnice, wiercenie w ścianie.
- Foto nr **4** Skrzydło zachodnie. Piwnice, wiercenie w podłodze.
- Foto nr **5** Skrzydło wschodnie. Piwnice, zawilgocenia i korozja tynku.
- Foto nr **6** Skrzydło wschodnie. Piwnice, zawilgocenia i korozja tynku.
- Foto nr **7** Skrzydło wschodnie. Piwnice.
- Foto nr **8** Skrzydło wschodnie. Piwnice, wiercenie w ścianie.
- Foto nr **9** Skrzydło wschodnie. Piwnice, zawilgocenia i korozja tynku.
- Foto nr **10** Skrzydło zachodnie. Elewacja południowa skrzydła.
- Foto nr **11** Skrzydło zachodnie. Elewacja wschodnia skrzydła.
- Foto nr **12** Skrzydło zachodnie. Elewacja wschodnia skrzydła.
- Foto nr **13** Skrzydło zachodnie. Elewacja wschodnia skrzydła.
- Foto nr **14** Skrzydło północne. Elewacja południowa skrzydła.
- Foto nr **15** Skrzydło północne. Elewacja południowa skrzydła.
- Foto nr **16** Skrzydło północne. Elewacja południowa skrzydła.
- Foto nr **17** Skrzydło północne. Elewacja południowa skrzydła, wiercenie w ścianie.
- Foto nr **18** Skrzydło wschodnie. Elewacja zachodnia skrzydła, wiercenie w ścianie.
- Foto nr **19** Skrzydło wschodnie. Elewacja zachodnia skrzydła.
- Foto nr **20** Skrzydło wschodnie. Elewacja zachodnia skrzydła.
- Foto nr **21** Skrzydło wschodnie. Elewacja południowa skrzydła.